

Vendredi,04,Février,2022,09:45:00:00009
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 21.3.0.0
Version données: 20210226 DS325.0
www.rosstech.fr

VIN: WAUZZZ8E32A194194 Plaque d'immat.:

Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77

VIN: WAUZZZ8E32A194194 Kilométrage: 258240km

Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8E0-907-401.lbl
No. pièce: 8E0 907 401
Pièce: 2.5L V6 TDI 0000SG 0006
Codage: 02012
No. Atelier: WSC 01234
VCID: 62CB1F8FEE4FB89BB5-4B18
WAUZZZ8E32A194194 AUZ6Z0A0332884

1 Code défaut trouvé:
01375 - Vannes pour paliers de moteur étage 1
38-10 - Absence de commutation de la sortie / c.c. au pôle + - Intermittent
Tests passés: N/D

Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front 3429
Codage: 04455
No. Atelier: WSC 01234
VCID: 65C10493FF61CFA350-515A

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 B
Pièce: A4 Klimaautomat 0712
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 204F5587A0C3EA8BE3-5178

4 Codes défaut trouvés:
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
09-00 - Limite d'adaptation dépassée
00716 - Servomoteur de volet d'air recyclé (V113)
41-00 - Bloque ou n'est pas sous tension
00819 - Transmetteur de haute pression (G65)
07-00 - Signal trop bas
65535 - Calculateur défectueux

Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 E
Pièce: int. Lastmodul RDW 0305
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 3467A9D7043B662B17-4B32

1 Code défaut trouvé:
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
57-00 - Défaut électrique dans le circuit électrique

Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 4001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
VCID: 74E769D714BB262BD7-515A

1 Code défaut trouvé:
00588 - Détonateur d'airbag (côté conducteur) (N95)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé

Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 L
Pièce: Lenksäulenmodul 0308
Codage: 02012
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 3C7781F72C6BAE6BDF-4B18

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Codage: 00100
No. Atelier: WSC 00186
VCID: 285F4DA7C8F312CBAB-5178
WAUZZZ8E32A194194 AUZ6Z0A0332884

1 Code défaut trouvé:
00562 - Transmetteur de niveau / température d'huile (G266)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle +

Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.clb
No. pièce: 8E0 959 433 AE
Pièce: Komfortgerät T01 0315
Codage: 06976
No. Atelier: WSC 63351

VCID: 74E769D744BB262BD7-4B32

Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801G

Pièce: Törsteuer.FS BRM 0506

Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802E

Pièce: Törsteuer.BF BRM 0002

Sous-système 3 - No. pièce: 8E0959801A

Pièce: Törsteuer.HL BRM 0002

Sous-système 4 - No. pièce: 8E0959802A

Pièce: Törsteuer.HR BRM 0002

2 Codes défaut trouvés:

01560 - Porte du passager avant

61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»

01562 - Porte AR D

61-00 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe»

Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl

No. pièce: 8E0 035 195

Pièce: symphony II NP2 0101

Codage: 00005

No. Atelier: WSC 30022

VCID: 64C71997F45BB6AB47-4EB0

Aucun code défaut trouvé.

Fin------(Temps écoulé: 05:48)-----