

Mercredi, 23, Septembre, 2020, 13:25:21:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014

VIN: WAUZZZ8KX9A003516 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 214060km Ordre réparation::

Type chassis: 8K (8T0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 5C 62 6D 72

VIN: WAUZZZ8KX9A003516 Kilometrage: 214060km

01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010
07-Affichage/Cmde -- Etat: Impossible à contacter 1100
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Impossible à contacter 1100
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: Impossible à contacter 1100
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
5C-Maintien file -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000

Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 C Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2.0l TDI H01 9980
Révision: --H01--
Codage: 0104002C02072118
No. Atelier: WSC 99999 1023 2097151
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022C A01022
ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
VCID: 2541077D24997536C7F-8070

Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0

Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
No. pièce Log: 8K0 927 155 B Mat: 0AW 927 156 E
Pièce: 0AW 20TDI RdW H05 0008
Révision: --H05--- No. de série: 0000000228
Codage: 000002
No. Atelier: WSC 01527 995 83718
Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02006

ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 326BEC216557128E52D-8067

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 AE Mat: 8K0 907 064 AE
Pièce: BCM2 1.1 H71 0134
Révision: 00002001
Codage: 010200
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 73E52925D2CD5B8699B-8026

Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 959 754 D Mat: 8T0 959 754 D
Pièce: FBSAUDIB8 IDG H37 0060

Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 905 852 C Mat: 8K0 905 852 C
Pièce: ELVAUDIB8 H35 0039

1 Code défaut trouvé:
00955 - Clé 1
 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
 Capture:
 Etat du défaut: 00100010
 Priorité du défaut: 3
 Fréquence du défaut: 3
 Compteur de RAZ: 230
 Kilometrage: 209020 km
 Heure: 0
 Date: 2019.12.26
 Temps: 11:25:03

Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun
No. pièce Log: 8T1 820 043 Q Mat: 8T1 820 043 Q
Pièce: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
Révision: C0000000 No. de série: 0117.03.080203
Codage: 34000000
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3F8DB515AE05CFE6AD3-806A

1 Code défaut trouvé:
01206 - Signal de période de coupure de l'allumage
 008 - Signal implausible - Intermittent
 Capture:
 Etat du défaut: 00101000
 Priorité du défaut: 7
 Fréquence du défaut: 3
 Compteur de RAZ: 0
 Kilometrage: 214028 km
 Heure: 0
 Date: 2007.10.26
 Temps: 00:01:35

Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
No. pièce Log: 8K0 907 063 C Mat: 8K0 907 063 C
Pièce: BCM1 1.0 H21 0253
Révision: 04021001 No. de série: 00000000014749
Codage: 2600D0914034AF010001000000001D0D0F1C470800010141000000
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 2F6DE5557E653F663D3-807A

Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K1 955 119 A Mat: 8T1 955 119 Labels:
1KX-955-119.CLB
Pièce: WWS 310811 H07 0070
Codage: 005914

Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels:
8K0-955-559.CLB
Pièce: RLS H04 0003
Codage: 025028

Sous-système 3 - No. pièce Log: 8K0 941 531 AA Mat: 8K0 941 531 AA
Pièce: E1 - LDS H07 0090

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
No. pièce Log: 8K0 919 475 C Mat: 8K0 919 475 A
Pièce: PARKHILFE 8K H06 0010
Révision: 11001001 No. de série: 75230807807714
Codage: 100103
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3979DB0DB021E1D6937-806C

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
No. pièce Log: 8K0 959 655 B Mat: 8K0 959 655 B
Pièce: AirbagVW-AU10 H26 0410
No. de série: 0038JD13YJP\$
Codage: 30343434363030303030554A304C384B3053
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_AirbaECUVVAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVVAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C77C219B713D4FE881-8069

Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
No. de série: 6334MSME3531496DH

Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
No. de série: 6344MSME36234204+

Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
No. de série: 6352QSME5B1A057FV

Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
No. de série: 6362QSME57111E05C

Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
No. de série: 63732SME547B48252

Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté pass. AV:
No. de série: 63832SME59485047%

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
No. pièce Log: 8K0 953 568 G Mat: 8K0 953 568 G
Pièce: Lenks.Modul H10 0012
Révision: ----- No. de série: 90304HBK0006A
Codage: 000097
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B

Pièce: E221 - MFL H01 0003

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 8K0 920 930 C Mat: 8K0 920 930 C
Pièce: KOMBIINSTR. H14 0216
Révision: 00300000 No. de série: 7BX606L38
Codage: 0F06100042000008030000
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 2D51FF5D74694D760FF-8078

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
No. pièce Log: 8T0 907 468 L Mat: 8T0 907 468 L
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H10 0092
Révision: FB402044 No. de série: 4400F083158167
Codage: 000303
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 4A9B94C1E5C77A4E0AD-801F

Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 E Mat: 8K0 915 181 E
Pièce: J367-BDM H06 0160

2 Codes défaut trouvés:

03041 - Gestion d'énergie active
000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 218
Kilometrage: 210569 km
Heure: 0
Date: 2020.02.26
Temps: 17:27:00

00384 - Bus de données optique
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 213
Kilometrage: 214007 km
Heure: 0
Date: 2020.09.12
Temps: 19:20:20

Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: 8T0-959-760.clb
No. pièce Log: 8K0 959 760 Mat: 8K0 959 760
Pièce: MEM-FS H05 0043
Révision: AA000000 No. de série: 00001001073504
Codage: 00581300000044110000
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: F7FD9D3546B5B7A6253-80A2

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb

No. pièce Log: 8K0 907 064 AE Mat: 8K0 907 064 AE
Pièce: BCM2 1.1 H71 0134
Révision: 00002001 No. de série: 0110543898
Codage: 0100062020393494012002
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 73E52925D2CD5B8699B-8026

Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591
Pièce: J245 PS124 H06 0036

Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 591 Mat: 8K0 959 591
Pièce: J394 PS220 H06 0036

2 Codes défaut trouvés:

02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 135
Kilometrage: 208325 km
Heure: 0
Date: 2019.12.17
Temps: 11:15:38

02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 135
Kilometrage: 208325 km
Heure: 0
Date: 2019.12.17
Temps: 11:16:17

Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
No. pièce Log: 8K0 959 792 B Mat: 8K0 959 792
Pièce: TSG BF H10 0170
Révision: No. de série: 0000006946616
Codage: 011C02205E00410001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3E73C811A90FC6EEA65-806B

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 53: Frein de stationnt (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 801 D Mat: 8K0 907 801 D
Pièce: EPB Audi B8 H04 0050
Révision: 00000003 No. de série: 00000000096956
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 306FE629635B209E249-8065

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 55: Portée des feux Labels: 8K0-907-357.clb
No. pièce: 8K0 907 357 B
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 00000004

No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun
No. pièce Log: 8K0 907 217 A Mat: 4E0 907 217 C
Pièce: J759 LDW 0070
Révision: 00H07012 No. de série: 20020831300021
Codage: 0000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 2E53F851B96F366E365-807B

1 Code défaut trouvé:
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 66
Compteur de RAZ: 0
Kilometrage: 208325 km
Heure: 0
Date: 2019.12.17
Temps: 11:28:27

Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8K9 827 851 Mat: 8K9 827 851
Pièce: J605 Master H24 0220
Révision: ----- No. de série: 8K9827851
VCID: FBF581057A9D93C641B-80AE

Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K9 827 852 Mat: 8K9 827 852
Pièce: J756 Slave H24 0220

Aucun code défaut trouvé.

Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
No. pièce Log: 8K0 959 794 Mat: 8K0 959 795
Pièce: TSG HR H06 0170
Révision: No. de série: 0000006934174
Codage: 010C02204000210001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: FEF38811698F86EE665-80AB

Aucun code défaut trouvé.

Fin -----